

要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果

建築物の耐震改修の促進に関する法律第9条の規定に基づき、建築物の所有者から報告された耐震診断の結果を公表します。

No.	建築物の名称	建築物の位置 ※1	建築物の用途	耐震診断の方法の名称		構造耐力上主要な部分の地震に対する 安全性の評価結果 ※2、※3				耐震改修等の予定 ※4		備考 ※5
										内容	実施時期	
1	神谷パー本館	台東区 浅草 1-1-1	店舗	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_s/I_{S0}	1.03	$C_{TU} \cdot S_D$	0.55			耐震改修済
2	原田ビル	台東区 浅草橋 1-1-15	事務所 店舗	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_s/I_{S0}	0.71	$C_{TU} \cdot S_D$	0.42			
3	小沢ビル	台東区 浅草橋 1-9-11	店舗 住宅	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_s/I_{S0}	0.62	$C_{TU} \cdot S_D$	0.38			
4	浅草橋駅前ビル	台東区 浅草橋 1-9-12	店舗 事務所	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)	I_s/I_{S0}	1.00	$C_{TU} \cdot S_D$	0.30			耐震改修済
5	山上ビル	台東区 浅草橋 1-18-9	店舗 事務所 共同住宅	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_s/I_{S0}	1.08	$C_{TU} \cdot S_D$	0.59			耐震改修済
6	雑貨総合センター	台東区 浅草橋 1-18-10	店舗 事務所	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)	I_s/I_{S0}	0.38	$C_{TU} \cdot S_D$	0.22			

No.	建築物の名称	建築物の位置 ※1	建築物の用途	耐震診断の方法の名称		構造耐力上主要な部分の地震に対する 安全性の評価結果 ※2、※3				耐震改修等の予定 ※4		備考 ※5
										内容	実施時期	
7	関正マサビル	台東区 浅草橋 2-1-11	店舗 住宅 事務所	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_s/I_{S0}	0.33	$C_{TU} \cdot S_D$	0.20			
8	大西ビル	台東区 浅草橋 3-1-10	事務所 店舗	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_s/I_{S0}	0.29	$C_{TU} \cdot S_D$	0.17			
9	中根商店ビル	台東区 浅草橋 3-20-15	店舗 住宅	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)	I_s/I_{S0}	1.01	$C_{TU} \cdot S_D$	0.58			
10	第5菊星ビル本館	台東区 浅草橋 3-20-18	事務所	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)	I_s/I_{S0}	1.04	$C_{TU} \cdot S_D$	0.62			
11	ペリエ浅草橋	台東区 浅草橋 3-25-5	共同住宅 事務所 店舗	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)	I_s/I_{S0}	1.46	$C_{TU} \cdot S_D$	0.43			1~5階
				5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_s/I_{S0}	0.91	$C_{TU} \cdot S_D$	0.62			6~9階
12	鳥越神社前ビル	台東区 浅草橋 3-31-5	事務所 住宅	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_s/I_{S0}	1.01	$C_{TU} \cdot S_D$	0.64			耐震改修済

No.	建築物の名称	建築物の位置 ※1	建築物の用途	耐震診断の方法の名称		構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価結果 ※2、※3				耐震改修等の予定 ※4		備考 ※5
						I_s/I_{S0}		$C_{TU} \cdot S_D$		内容	実施時期	
13	田中ビル	台東区 浅草橋 3-33-6	店舗 住宅 事務所	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)	鉄骨が 充腹材 の場合	I_s/I_{S0}	1.06	$C_{TU} \cdot S_D$	0.39		
14	鳥越尾形シャルム	台東区 浅草橋 3-34-4	共同住宅 店舗	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)	鉄骨が 充腹材 の場合	I_s/I_{S0}	1.03	$C_{TU} \cdot S_D$	0.38		1~6階
				5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)		I_s/I_{S0}	0.65	$C_{TU} \cdot S_D$	0.30		7~11階
15	ドヌール浅草橋	台東区 浅草橋 3-34-10	共同住宅 店舗 事務所	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)	鉄骨が 非充腹 材の場合	I_s/I_{S0}	0.89	$C_{TU} \cdot S_D$	0.32		1~7階
				5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)		I_s/I_{S0}	0.86	$C_{TU} \cdot S_D$	0.54		8~10階
16	クイーンハイツ浅草橋	台東区 浅草橋 5-23-8	共同住宅 公衆浴場	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)	鉄骨が 充腹材 の場合	I_s/I_{S0}	1.00	$C_{TU} \cdot S_D$	0.29		耐震改修済
				5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)		I_s/I_{S0}	0.63	$C_{TU} \cdot S_D$	0.39		耐震改修済
17	山田ビル	台東区 浅草橋 5-29-6	住宅	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)		I_s/I_{S0}	0.38	$C_{TU} \cdot S_D$	0.30		

No.	建築物の名称	建築物の位置 ※1	建築物の用途	耐震診断の方法の名称		構造耐力上主要な部分の地震に対する 安全性の評価結果 ※2、※3				耐震改修等の予定 ※4		備考 ※5
										内容	実施時期	
18	入谷日伸ハイツ	台東区 入谷 1-18-5	店舗 共同住宅	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)	鉄骨が 充腹材の 場合	I_s/I_{S0}	0.50	$C_{TU} \cdot S_D$	0.24		
19	プラーズ入谷	台東区 入谷 1-27-4	事務所 倉庫 共同住宅	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)	鉄骨が 非充腹 材の場 合	I_s/I_{S0}	0.38	$C_{TU} \cdot S_D$	0.28		1~6階
				5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)		I_s/I_{S0}	0.36	$C_{TU} \cdot S_D$	0.28		7~11階
20	アトムリビテック株式会社 入谷本社ビル	台東区 入谷 1-27-4	事務所	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)	鉄骨が 充腹材の 場合	I_s/I_{S0}	0.70	$C_{TU} \cdot S_D$	0.30		1~6階
				5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)		I_s/I_{S0}	0.65	$C_{TU} \cdot S_D$	0.40		7~10階
21	エクセレントビル	台東区 上野 3-2-1	事務所 パーキング	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)		I_s/I_{S0}	1.00	$C_{TU} \cdot S_D$	0.60		耐震改修済
22	文昌堂ビル	台東区 上野 5-1-1	事務所 店舗	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)	鉄骨が 充腹材の 場合	I_s/I_{S0}	1.12	$C_{TU} \cdot S_D$	0.55		B1~1階 耐震改修済
				5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)	鉄骨が 非充腹 材の場 合	I_s/I_{S0}	1.09	$C_{TU} \cdot S_D$	0.53		2~10階 耐震改修済

No.	建築物の名称	建築物の位置 ※1	建築物の用途	耐震診断の方法の名称		構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価結果 ※2、※3				耐震改修等の予定 ※4		備考 ※5
										内容	実施時期	
23	第一協立ビル	台東区 上野 5-1-2	事務所 店舗	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_s/I_{S0}	0.24	$C_{TU} \cdot S_D$	0.21			
24	真多呂人形会館	台東区 上野 5-15-13	店舗 事務所	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)	I_s/I_{S0}	1.02	$C_{TU} \cdot S_D$	0.47			耐震改修済
25	ソルマーレビル	台東区 上野 5-15-17	店舗 事務所	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)	I_s/I_{S0}	0.31	$C_{TU} \cdot S_D$	0.19			1~4階
				5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_s/I_{S0}	0.40	$C_{TU} \cdot S_D$	0.22			5~8階
26	グリーンオーク御徒町	台東区 上野 5-23-14	事務所 店舗	5-5	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1997年版)	I_s/I_{S0}	1.11	$C_T \cdot S_D$	0.36			
27	TC80上野ビル	台東区 上野 6-7-15	事務所 住宅 店舗 倉庫	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)	I_s/I_{S0}	0.73	$C_{TU} \cdot S_D$	0.37			1~8階
				5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_s/I_{S0}	4.02	$C_{TU} \cdot S_D$	2.48			9階

No.	建築物の名称	建築物の位置 ※1	建築物の用途	耐震診断の方法の名称		構造耐力上主要な部分の地震に対する 安全性の評価結果 ※2、※3				耐震改修等の予定 ※4		備考 ※5
										内容	実施時期	
28	川久保ビル	台東区 上野 6-7-16	事務所	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)	鉄骨が非充腹材の場合	I_s/I_{S0}	0.61	$C_{TU} \cdot S_D$	0.13		
29	西入ビル	台東区 上野 6-16-21	事務所 店舗	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)	鉄骨が充腹材の場合	I_s/I_{S0}	0.76	$C_{TU} \cdot S_D$	0.38		
30	GE上野駅前ビル	台東区 上野 7-3-2	店舗 事務所	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)	鉄骨が非充腹材の場合	I_s/I_{S0}	0.50	$C_{TU} \cdot S_D$	0.26		1~5階
				5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_s/I_{S0}	0.41	$C_{TU} \cdot S_D$	0.26		6~9階	
31	アルベルゴ上野	台東区 上野 7-3-9	店舗 事務所 共同住宅	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)	鉄骨が非充腹材の場合	I_s/I_{S0}	0.95	$C_{TU} \cdot S_D$	0.46		
32	株式会社ヨシダ本社ビル	台東区 上野 7-6-9	事務所	3-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(2011年版)		I_s	0.62	q	1.00		
33	トータルライフ東京会館	台東区 雷門 2-2-5	事務所 倉庫	3-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(2011年版)		I_s	0.52	q	2.10		耐震改修済 $Q_u/Q_{un} \geq 1.0$

No.	建築物の名称	建築物の位置 ※1	建築物の用途	耐震診断の方法の名称		構造耐力上主要な部分の地震に対する 安全性の評価結果 ※2、※3				耐震改修等の予定 ※4		備考 ※5
										内容	実施時期	
34	八起リバーサイドハイツ	台東区 雷門 2-2-6	事務所 倉庫	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_s/I_{S0}	1.03	$C_{TU} \cdot S_D$	0.47			耐震改修済
35	日本郵便株式会社 雷門郵便局・雷門社宅	台東区 雷門 2-2-8	事務所 共同住宅	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)	鉄骨が 充腹材の 場合	I_s/I_{S0}	1.04	$C_{TU} \cdot S_D$	0.51		
36	美朋ビル	台東区 雷門 2-2-10	事務所 店舗	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)		I_s/I_{S0}	0.51	$C_{TU} \cdot S_D$	0.22		
37	雷一ビル	台東区 雷門 2-19-17	事務所	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)	鉄骨が 非充腹 材の場 合	I_s/I_{S0}	0.70	$C_{TU} \cdot S_D$	0.31		
38	八木ビル	台東区 北上野 1-5-3	事務所 店舗 住宅	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)	鉄骨が 非充腹 材の場 合	I_s/I_{S0}	0.55	$C_{TU} \cdot S_D$	0.28		1~3階
				5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)		I_s/I_{S0}	0.33	$C_{TU} \cdot S_D$	0.24		4~8階
39	蔵前警察署	台東区 蔵前 1-3-24	警察庁舎	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)		I_s/I_{S0}	1.08	$C_T \cdot S_D$	0.34		$I_{S0}=0.75$
40	オザワビル	台東区 蔵前 1-8-3	店舗 事務所 住宅	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)	鉄骨が 非充腹 材の場 合	I_s/I_{S0}	1.06	$C_{TU} \cdot S_D$	0.50		1~2階 耐震改修済
				5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)		I_s/I_{S0}	1.07	$C_{TU} \cdot S_D$	0.65		3~8階 耐震改修済

No.	建築物の名称	建築物の位置 ※1	建築物の用途	耐震診断の方法の名称		構造耐力上主要な部分の地震に対する 安全性の評価結果 ※2、※3				耐震改修等の予定 ※4		備考 ※5
										内容	実施時期	
41	サクライ蔵前ビル	台東区 蔵前 2-2-5	店舗 事務所	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_s/I_{S0}	1.06	$C_{TU} \cdot S_D$	0.65			耐震改修済
42	蔵前2丁目ビル	台東区 蔵前 2-2-6	店舗 事務所	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_s/I_{S0}	1.06	$C_{TU} \cdot S_D$	0.68			B棟 耐震改修済
43	宮森ビル	台東区 蔵前 2-3-5	店舗 住宅	3-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(2011年版)	I_s	0.09	q	0.38			A棟
				3-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(2011年版)	I_s	0.13	q	0.52			B棟

No.	建築物の名称	建築物の位置 ※1	建築物の用途	耐震診断の方法の名称		構造耐力上主要な部分の地震に対する 安全性の評価結果 ※2、※3				耐震改修等の予定 ※4		備考 ※5
										内容	実施時期	
44	蔵前永谷ビル	台東区 蔵前 2-4-3	事務所 店舗	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)	鉄骨が 充腹材の 場合	I_s/I_{S0}	1.01	$C_{TU} \cdot S_D$	0.45		1~4階
				5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)						I_s/I_{S0}	1.11
45	株式会社大滝商店	台東区 蔵前 2-4-3	店舗 倉庫	3-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(2011年版)		I_s	0.07	q	0.28		
46	ニューライフ蔵前	台東区 蔵前 2-4-6	共同住宅 店舗	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)	鉄骨が 充腹材の 場合	I_s/I_{S0}	1.01	$C_{TU} \cdot S_D$	0.27		耐震改修済
47	北條ビル	台東区 蔵前 2-5-4	共同住宅	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)						I_s/I_{S0}	0.74
				5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_s/I_{S0}	1.09	$C_{TU} \cdot S_D$	0.66		8~10階	
48	久保ビル	台東区 蔵前 2-5-6	店舗 倉庫 住宅	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)	鉄骨が 非充腹 材の場 合	I_s/I_{S0}	7.20	$C_{TU} \cdot S_D$	3.46		1階
				3-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(2011年版)						I_s	0.09

No.	建築物の名称	建築物の位置 ※1	建築物の用途	耐震診断の方法の名称		構造耐力上主要な部分の地震に対する 安全性の評価結果 ※2、※3				耐震改修等の予定 ※4		備考 ※5
										内容	実施時期	
49	サンシンビル	台東区 蔵前 2-6-6	店舗 事務所	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_s/I_{S0}	1.00	$C_{TU} \cdot S_D$	0.30			耐震改修済
50	蔵ビル	台東区 蔵前 3-4-9	事務所 診療所 住宅	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)	I_s/I_{S0}	1.00	$C_{TU} \cdot S_D$	0.41			耐震改修済
51	小森屋	台東区 蔵前 3-5-8	店舗 事務所 住宅	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_s/I_{S0}	0.90	$C_{TU} \cdot S_D$	0.34			
52	東京シティ信用金庫 蔵前支店	台東区 蔵前 3-5-9	事務所	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_s/I_{S0}	1.23	$C_{TU} \cdot S_D$	0.74			耐震改修済
53	小池ビル	台東区 蔵前 3-5-9	店舗 事務所	3-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(2011年版)	I_s	0.19	q	0.76			
54	カールビル	台東区 蔵前 3-5-15	店舗 事務所	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)	I_s/I_{S0}	1.01	$C_{TU} \cdot S_D$	0.34			耐震改修済
55	鈴梅第一ビル	台東区 蔵前 3-12-9	事務所	15	建築物の構造耐力上主要な部分が昭和56年6月1日以降におけるある時点の建築基準法(昭和25年法律第201号)並びにこれに基づく命令及び条例の規定(構造耐力に係る部分(構造計算にあつては、地震に係る部分に限る。))に適合するものであることを確認する方法	確認できる	—	—				

No.	建築物の名称	建築物の位置 ※1	建築物の用途	耐震診断の方法の名称		構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価結果 ※2、※3				耐震改修等の予定 ※4		備考 ※5
										内容	実施時期	
56	伸栄ビル	台東区 蔵前 3-12-10	店舗 事務所	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_s/I_{S0}	0.66	$C_{TU} \cdot S_D$	0.41			
57	松村蔵前ビル	台東区 蔵前 3-12-10	住宅 店舗	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_s/I_{S0}	0.51	$C_{TU} \cdot S_D$	0.26			
58	日の丸ビル	台東区 蔵前 3-13-10	事務所 共同住宅	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)	I_s/I_{S0}	0.68	$C_{TU} \cdot S_D$	0.23			
59	蔵前ハイム	台東区 蔵前 3-13-12	共同住宅	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)	I_s/I_{S0}	1.07	$C_{TU} \cdot S_D$	0.30			1~6階 Rt=0.997 耐震改修済
				5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)	I_s/I_{S0}	1.07	$C_{TU} \cdot S_D$	0.51			7~11階 Rt=0.997 耐震改修済
60	冠輝ビル	台東区 蔵前 3-13-14	店舗 事務所	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_s/I_{S0}	0.80	$C_{TU} \cdot S_D$	0.38			耐震改修済

No.	建築物の名称	建築物の位置 ※1	建築物の用途	耐震診断の方法の名称		構造耐力上主要な部分の地震に対する 安全性の評価結果 ※2、※3				耐震改修等の予定 ※4		備考 ※5
										内容	実施時期	
61	カーサ蔵前ビル	台東区 蔵前 3-21-1	共同住宅 店舗	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)	鉄骨が非充腹材の場合	I_s/I_{S0}	0.85	$C_{TU} \cdot S_D$	0.21		A棟
			共同住宅	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)	鉄骨が非充腹材の場合	I_s/I_{S0}	0.57	$C_{TU} \cdot S_D$	0.20		B棟 1~5階
				5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)		I_s/I_{S0}	0.59	$C_{TU} \cdot S_D$	0.31		B棟 6~11階
62	蔵前4丁目共同ビル	台東区 蔵前 4-5-1,10	店舗 住宅	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)		I_s/I_{S0}	1.26	$C_{TU} \cdot S_D$	0.56		
63	シャンボール駒形	台東区 駒形 1-1-1	共同住宅 店舗 事務所 倉庫	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)	鉄骨が充腹材の場合	I_s/I_{S0}	1.01	$C_{TU} \cdot S_D$	0.33		耐震改修済
64	第一金庫ビル	台東区 駒形 1-1-10	店舗 事務所	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)		I_s/I_{S0}	0.46	$C_{TU} \cdot S_D$	0.34		
65	緑川ビル	台東区 駒形 1-4-18	事務所	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)	鉄骨が非充腹材の場合	I_s/I_{S0}	0.31	$C_{TU} \cdot S_D$	0.18		1~5階
				5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)		I_s/I_{S0}	0.45	$C_{TU} \cdot S_D$	0.30		6~9階

No.	建築物の名称	建築物の位置 ※1	建築物の用途	耐震診断の方法の名称			構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価結果 ※2、※3				耐震改修等の予定 ※4		備考 ※5
											内容	実施時期	
66	エース株式会社東京ビル	台東区 駒形 1-8-10	事務所	5-5	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1997年版)	鉄骨が充腹材の場合	I_s/I_{S0}	1.01	$C_T \cdot S_D$	0.53			耐震改修済
67	皮革健保会館	台東区 駒形 1-12-13	事務所	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)	鉄骨が充腹材の場合	I_s/I_{S0}	1.21	$C_{TU} \cdot S_D$	0.61			1階 耐震改修済
				5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)	鉄骨が非充腹材の場合	I_s/I_{S0}	1.06	$C_{TU} \cdot S_D$	0.54			2~7階 耐震改修済
68	日本生命浅草ビル	台東区 駒形 1-12-14	店舗 事務所	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)	鉄骨が非充腹材の場合	I_s/I_{S0}	1.06	$C_{TU} \cdot S_D$	0.51			
69	第一荒井ビル	台東区 駒形 2-3-4	店舗 事務所 共同住宅	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)	鉄骨が非充腹材の場合	I_s/I_{S0}	0.67	$C_{TU} \cdot S_D$	0.10			1~9階
				5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)		I_s/I_{S0}	0.79	$C_{TU} \cdot S_D$	0.49			10~11階

No.	建築物の名称	建築物の位置 ※1	建築物の用途	耐震診断の方法の名称		構造耐力上主要な部分の地震に対する 安全性の評価結果 ※2、※3				耐震改修等の予定 ※4		備考 ※5
										内容	実施時期	
70	駒形武蔵野マンション	台東区 駒形 2-3-5	共同住宅 店舗 事務所 駐車場	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)	鉄骨が 非充腹材の 場合	I_s/I_{S0}	0.36	$C_{TU} \cdot S_D$	0.22		B1~6階
				5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)						I_s/I_{S0}	0.54
71	モリト株式会社 東京営業所	台東区 駒形 2-4-8	事務所 食堂 倉庫	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)	鉄骨が 充腹材の 場合	I_s/I_{S0}	1.07	$C_{TU} \cdot S_D$	0.51		1~4階 耐震改修済
				5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)						I_s/I_{S0}	1.06
72	小宮ビル	台東区 駒形 2-5-5	倉庫 店舗 事務所 住宅	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)		I_s/I_{S0}	1.06	$C_{TU} \cdot S_D$	0.34		耐震改修済
73	都営下谷一丁目 アパート1号棟	台東区 下谷 1-2	共同住宅 事務所 診療所	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)	鉄骨が 非充腹材の 場合	I_s/I_{S0}	1.05	$C_{TU} \cdot S_D$	0.38		耐震改修済
74	スペースアデュー	台東区 下谷 1-3-10	冠婚 葬祭場	3-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(2011年版)		I_s	0.37	q	0.48		
75	ソレイユ入谷ビル	台東区 下谷 1-11-15	事務所	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)	鉄骨が 非充腹材の 場合	I_s/I_{S0}	1.01	$C_{TU} \cdot S_D$	0.49		耐震改修済

No.	建築物の名称	建築物の位置 ※1	建築物の用途	耐震診断の方法の名称		構造耐力上主要な部分の地震に対する 安全性の評価結果 ※2、※3				耐震改修等の予定 ※4		備考 ※5
										内容	実施時期	
76	エクセル入谷1号館	台東区 下谷 2-15-13	共同住宅 店舗	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)	鉄骨が 充腹材 の場合	I_s/I_{S0}	1.00	$C_{TU} \cdot S_D$	0.48		耐震改修済
77	ヌーベルメゾン鶯谷	台東区 下谷 2-24-1	病院 住宅	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)	鉄骨が 充腹材 の場合	I_s/I_{S0}	0.72	$C_{TU} \cdot S_D$	0.34		1~5階
				5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)		I_s/I_{S0}	0.41	$C_{TU} \cdot S_D$	0.25		6~11階
78	ホワイトハイツ堀内	台東区 下谷 3-1-23	共同住宅	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)	鉄骨が 充腹材 の場合	I_s/I_{S0}	1.93	$C_{TU} \cdot S_D$	0.27		1~4階
				5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)		I_s/I_{S0}	1.71	$C_{TU} \cdot S_D$	0.87		5~7階
79	ライオンズマンション下谷	台東区 下谷 3-11-9	共同住宅 店舗	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)	鉄骨が 充腹材 の場合	I_s/I_{S0}	1.10	$C_{TU} \cdot S_D$	0.52		1~6階 耐震改修済
				5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)		I_s/I_{S0}	1.07	$C_{TU} \cdot S_D$	0.64		7~9階 耐震改修済
80	下谷第一サマリヤ マンション	台東区 下谷 3-16-12	店舗 共同住宅	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)	鉄骨が 充腹材 の場合	I_s/I_{S0}	0.65	$C_{TU} \cdot S_D$	0.25		

No.	建築物の名称	建築物の位置 ※1	建築物の用途	耐震診断の方法の名称		構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価結果 ※2、※3				耐震改修等の予定 ※4		備考 ※5
										内容	実施時期	
81	サンライズ入谷	台東区 下谷 3-16-13	店舗 共同住宅	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)	鉄骨が非充腹材の場合	I_s/I_{S0}	1.00	$C_{TU} \cdot S_D$	0.52		耐震改修済
82	下谷第2サマリヤマンション	台東区 下谷 3-16-14	店舗 共同住宅	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)	鉄骨が非充腹材の場合	I_s/I_{S0}	0.58	$C_{TU} \cdot S_D$	0.27		
83	下谷サニーハイツ	台東区 下谷 3-17-12	店舗 共同住宅	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)	鉄骨が非充腹材の場合	I_s/I_{S0}	0.43	$C_{TU} \cdot S_D$	0.24		1~7階
				5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)		I_s/I_{S0}	0.86	$C_{TU} \cdot S_D$	0.52		8~11階
84	下谷ビル	台東区 下谷 3-20-9	共同住宅	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)	鉄骨が非充腹材の場合	I_s/I_{S0}	0.79	$C_{TU} \cdot S_D$	0.38		
85	エコー秋葉原ビル	台東区 台東 1-10-3	事務所	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)	鉄骨が非充腹材の場合	I_s/I_{S0}	0.70	$C_{TU} \cdot S_D$	0.35		1~6階
				3-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(2011年版)		I_s	0.09	q	0.38		7~10階

No.	建築物の名称	建築物の位置 ※1	建築物の用途	耐震診断の方法の名称		構造耐力上主要な部分の地震に対する 安全性の評価結果 ※2、※3				耐震改修等の予定 ※4		備考 ※5	
										内容	実施時期		
86	イースタングロスアキバ	台東区 台東 1-29-3	事務所 共同住宅	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)	鉄骨が 充腹材の 場合	I_s/I_{S0}	1.13	$C_{TU} \cdot S_D$	0.54			1~5階 耐震改修済
				5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)						I_s/I_{S0}	1.02	$C_{TU} \cdot S_D$
87	小島ビル	台東区 台東 1-32-6	店舗 住宅 事務所	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)		I_s/I_{S0}	0.57	$C_{TU} \cdot S_D$	0.34			
88	株式会社カナオカ本社ビル	台東区 台東 1-34-6	事務所	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)	鉄骨が 充腹材の 場合	I_s/I_{S0}	1.01	$C_{TU} \cdot S_D$	0.28			1~4階 耐震改修済
				5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)						I_s/I_{S0}	1.16	$C_{TU} \cdot S_D$
89	サンニシムラビル	台東区 台東 1-37-7	事務所	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)		I_s/I_{S0}	1.13	$C_{TU} \cdot S_D$	0.52			耐震改修済
90	保坂ビル	台東区 台東 2-3-4	店舗 事務所	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)		I_s/I_{S0}	0.46	$C_{TU} \cdot S_D$	0.22			
91	AOビル	台東区 台東 2-6-2	店舗 住宅	3-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(2011年版)		I_s	0.09	q	0.37			

No.	建築物の名称	建築物の位置 ※1	建築物の用途	耐震診断の方法の名称		構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価結果 ※2、※3				耐震改修等の予定 ※4		備考 ※5
										内容	実施時期	
92	瀬戸ビル	台東区 台東 2-7-3	事務所 倉庫	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_s/I_{S0}	0.53	$C_{TU} \cdot S_D$	0.34			
93	桜田ビル	台東区 台東 2-7-4	店舗 事務所 住宅	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_s/I_{S0}	1.08	$C_{TU} \cdot S_D$	0.36			
94	和田ビル本館	台東区 台東 2-7-4	事務所 店舗	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_s/I_{S0}	0.58	$C_{TU} \cdot S_D$	0.35			A棟
				5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_s/I_{S0}	0.98	$C_{TU} \cdot S_D$	0.36			B棟
95	ミトベ第二ビル(A棟)	台東区 台東 2-8-4	事務所 住宅	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_s/I_{S0}	1.04	$C_{TU} \cdot S_D$	0.30			耐震改修済
96	ハッピー東京ビル	台東区 台東 2-9-5	事務所	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)	I_s/I_{S0}	1.05	$C_{TU} \cdot S_D$	0.51			耐震改修済

No.	建築物の名称	建築物の位置 ※1	建築物の用途	耐震診断の方法の名称		構造耐力上主要な部分の地震に対する 安全性の評価結果 ※2、※3				耐震改修等の予定 ※4		備考 ※5	
										内容	実施時期		
97	加藤ビル・ 御徒町センタービル	台東区 台東 3-41-4	住宅 事務所	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)	鉄骨が 充腹材 の場合	I_s/I_{S0}	0.57	$C_{TU} \cdot S_D$	0.10			1~8階
				5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)						I_s/I_{S0}	5.68	$C_{TU} \cdot S_D$
98	上野別館ビル	台東区 台東 4-9-3	店舗 事務所 住宅	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)	鉄骨が 非充腹 材の場 合	I_s/I_{S0}	1.01	$C_{TU} \cdot S_D$	0.62			改修済
99	紫光ビル	台東区 台東 4-11-2	店舗 事務所 共同住宅	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)						鉄骨が 充腹材 の場合	I_s/I_{S0}	5.23
				3-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(2011年版)	I_s	0.09	q	0.36				

No.	建築物の名称	建築物の位置 ※1	建築物の用途	耐震診断の方法の名称		構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価結果 ※2、※3				耐震改修等の予定 ※4		備考 ※5
										内容	実施時期	
100	曾谷村ビル	台東区 鳥越 1-7-1	事務所 共同住宅	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_s/I_{S0}	0.95	$C_{TU} \cdot S_D$	0.42			
101	青石ビル	台東区 鳥越 2-5-1	事務所 住宅	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_s/I_{S0}	1.01	$C_{TU} \cdot S_D$	0.63			耐震改修済
102	中川ビル	台東区 鳥越 2-6-1	住宅 事務所	3-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版)	I_s	0.21	q	0.86			
103	石巻ビル	台東区 根岸 2-11-6	事務所	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_s/I_{S0}	1.08	$C_{TU} \cdot S_D$	0.34			耐震改修済
104	岡崎ビル	台東区 根岸 2-16-3	住宅	3-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(2011年版)	I_s	0.12	q	0.33			
105	サクラハウス鶯谷B棟	台東区 根岸 2-17-1	事務所 学習塾	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_s/I_{S0}	1.05	$C_{TU} \cdot S_D$	0.62			耐震改修済

No.	建築物の名称	建築物の位置 ※1	建築物の用途	耐震診断の方法の名称		構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価結果 ※2、※3				耐震改修等の予定 ※4		備考 ※5	
										内容	実施時期		
106	鶯谷ハイム	台東区 根岸 2-18-8	共同住宅 事務所 公共施設	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)	鉄骨が 充腹材の 場合	I_s/I_{S0}	0.64	$C_{TU} \cdot S_D$	0.30			1~4階
				5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)		I_s/I_{S0}	0.48	$C_{TU} \cdot S_D$	0.29			5~9階
107	広瀬ビル	台東区 根岸 2-18-9	店舗 事務所 共同住宅	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)	鉄骨が 非充腹 材の場 合	I_s/I_{S0}	0.60	$C_{TU} \cdot S_D$	0.29			1~3階
				5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)		I_s/I_{S0}	0.71	$C_{TU} \cdot S_D$	0.44			4~7階
108	根岸ハイム	台東区 根岸 2-18-10	共同住宅 店舗	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)		I_s/I_{S0}	1.09	$C_{TU} \cdot S_D$	0.53			
109	南光ビル	台東区 根岸 2-19-22	共同住宅 事務所	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)		I_s/I_{S0}	0.35	$C_{TU} \cdot S_D$	0.26			
110	秋庭ビル	台東区 根岸 2-20-11	店舗 共同住宅 住宅	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)		I_s/I_{S0}	0.55	$C_{TU} \cdot S_D$	0.33			

No.	建築物の名称	建築物の位置 ※1	建築物の用途	耐震診断の方法の名称		構造耐力上主要な部分の地震に対する 安全性の評価結果 ※2、※3				耐震改修等の予定 ※4		備考 ※5
										内容	実施時期	
111	都営根岸五丁目 アパート1号棟	台東区 根岸 5-18	共同住宅 図書館	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)	鉄骨が 非充腹材の場合	I_s/I_{S0}	1.08	$C_{TU} \cdot S_D$	0.46		Rt=0.962 耐震改修済
112	花川戸共同ビル	台東区 花川戸 1-2-8	共同住宅 店舗	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)	鉄骨が 非充腹材の場合	I_s/I_{S0}	0.81	$C_{TU} \cdot S_D$	0.40		1~6階
				5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)		I_s/I_{S0}	1.03	$C_{TU} \cdot S_D$	0.63		7~9階
113	井門浅草ビル	台東区 花川戸 1-3-2	店舗 事務所	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)		I_s/I_{S0}	0.50	$C_{TU} \cdot S_D$	0.30		
114	加部ビル	台東区 花川戸 1-3-5	店舗 事務所 住宅 倉庫	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)		I_s/I_{S0}	0.39	$C_{TU} \cdot S_D$	0.20		
115	花川戸ビル	台東区 花川戸 1-3-6	共同住宅 事務所 店舗	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)	鉄骨が 非充腹材の場合	I_s/I_{S0}	0.74	$C_{TU} \cdot S_D$	0.35		B1~5階
				5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)		I_s/I_{S0}	0.47	$C_{TU} \cdot S_D$	0.36		6~10階
116	細谷ビル	台東区 花川戸 1-13-11	店舗 事務所 住宅	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)		I_s/I_{S0}	0.90	$C_{TU} \cdot S_D$	0.30		
117	タイセン第三ビル	台東区 花川戸 1-13-15	店舗 倉庫	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)		I_s/I_{S0}	1.16	$C_{TU} \cdot S_D$	0.71		

No.	建築物の名称	建築物の位置 ※1	建築物の用途	耐震診断の方法の名称		構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価結果 ※2、※3				耐震改修等の予定 ※4		備考 ※5
										内容	実施時期	
118	濱松ビル	台東区 花川戸 1-13-16	店舗 事務所 住宅	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)	鉄骨が 充腹材 の場合	I_s/I_{S0}	1.37	$C_{TU} \cdot S_D$	0.74		1階 耐震改修済
				3-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」「第3次診断法」(2011年版)		I_s	0.61	q	1.01		2~8階 耐震改修済
119	花川戸サニーマンション	台東区 花川戸 2-2-5	共同住宅 教室 事務所	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)	鉄骨が 非充腹 材の場 合	I_s/I_{S0}	0.39	$C_{TU} \cdot S_D$	0.23		1~3階
				5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)		I_s/I_{S0}	0.48	$C_{TU} \cdot S_D$	0.28		4~8階

No.	建築物の名称	建築物の位置 ※1	建築物の用途	耐震診断の方法の名称		構造耐力上主要な部分の地震に対する 安全性の評価結果 ※2、※3				耐震改修等の予定 ※4		備考 ※5	
										内容	実施時期		
120	花川戸ハイツ	台東区 花川戸 2-2-8	事務所 共同住宅	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)	鉄骨が 充腹材の 場合	I_s/I_{S0}	1.14	$C_{TU} \cdot S_D$	0.31			1~3階
				5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)		I_s/I_{S0}	0.66	$C_{TU} \cdot S_D$	0.41			4~8階
121	酒井・井村共同ビル	台東区 花川戸 2-3-10	店舗 共同住宅 事務所	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)		I_s/I_{S0}	0.28	$C_{TU} \cdot S_D$	0.21			
122	原戸ビル	台東区 花川戸 2-3-11	共同住宅 事務所	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)		I_s/I_{S0}	0.50	$C_{TU} \cdot S_D$	0.31			
123	川角ビル	台東区 花川戸 2-14-4	店舗 住宅	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)		I_s/I_{S0}	1.03	$C_{TU} \cdot S_D$	0.55			耐震改修済
124	メゾンフローラ	台東区 花川戸 2-14-7	共同住宅 店舗 事務所	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)	鉄骨が 充腹材の 場合	I_s/I_{S0}	0.87	$C_{TU} \cdot S_D$	0.32			1~3階
				5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)		I_s/I_{S0}	0.93	$C_{TU} \cdot S_D$	0.56			4~8階

No.	建築物の名称	建築物の位置 ※1	建築物の用途	耐震診断の方法の名称		構造耐力上主要な部分の地震に対する 安全性の評価結果 ※2、※3				耐震改修等の予定 ※4		備考 ※5
										内容	実施時期	
125	前野・前田ビル	台東区 花川戸 2-15-3	店舗 住宅	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_s/I_{S0}	0.43	$C_{TU} \cdot S_D$	0.28			
126	第一サンライズマンション	台東区 花川戸 2-15-6	店舗 共同住宅	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)	I_s/I_{S0}	0.61	$C_{TU} \cdot S_D$	0.23			1~4階
				5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)							I_s/I_{S0}
127	第一樺沢ビル	台東区 東上野 2-18-4	店舗 事務所 住宅	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)	I_s/I_{S0}	0.61	$C_{TU} \cdot S_D$	0.28			1~5階
				5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)							I_s/I_{S0}
128	ファーストビル	台東区 東上野 2-18-9	事務所 住宅	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)	I_s/I_{S0}	0.46	$C_{TU} \cdot S_D$	0.23			建替え工事中
129	常陽上野ビル	台東区 東上野 3-18-4	事務所	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_s/I_{S0}	1.00	$C_{TU} \cdot S_D$	0.62			耐震改修済
130	第一吉澤ビル・ SK上野ビル	台東区 東上野 3-18-6,7	事務所 店舗	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)	I_s/I_{S0}	1.04	$C_{TU} \cdot S_D$	0.51			耐震改修済

No.	建築物の名称	建築物の位置 ※1	建築物の用途	耐震診断の方法の名称		構造耐力上主要な部分の地震に対する 安全性の評価結果 ※2、※3				耐震改修等の予定 ※4		備考 ※5	
										内容	実施時期		
131	上野駅前ビル	台東区 東上野 3-18-7	事務所	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)	鉄骨が 非充腹 材の場合	I_s/I_{S0}	1.02	$C_{TU} \cdot S_D$	0.39			耐震改修済 1~11階 Rt=0.973
				5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)		I_s/I_{S0}	2.34	$C_{TU} \cdot S_D$	1.39			耐震改修済 12階 Rt=0.973
132	第一地所上野ビル	台東区 東上野 3-39-5	事務所 店舗	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)		I_s/I_{S0}	1.13	$C_{TU} \cdot S_D$	0.69			耐震改修済
133	岡本紙文具店	台東区 東上野 3-39-7	事務所 併用住宅	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)		I_s/I_{S0}	0.41	$C_{TU} \cdot S_D$	0.26			
134	マルヤビル	台東区 東上野 3-39-7	店舗 事務所	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)		I_s/I_{S0}	0.33	$C_{TU} \cdot S_D$	0.20			
135	光和ビル	台東区 東上野 3-39-10	事務所 店舗	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)		I_s/I_{S0}	0.40	$C_{TU} \cdot S_D$	0.24			
136	平野ビル	台東区 東上野 4-1-5	事務所 住宅	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)		I_s/I_{S0}	0.28	$C_{TU} \cdot S_D$	0.17			
137	村上・植田共同ビル	台東区 東上野 4-2-2,3	店舗 共同住宅	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)		I_s/I_{S0}	0.68	$C_{TU} \cdot S_D$	0.43			

No.	建築物の名称	建築物の位置 ※1	建築物の用途	耐震診断の方法の名称		構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価結果 ※2、※3				耐震改修等の予定 ※4		備考 ※5
										内容	実施時期	
138	上野警察署	台東区 東上野 4-2-4	警察庁舎	5-4	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1983年版)	I_s/I_{S0}	1.20	—	—			
139	上野ビル	台東区 東上野 4-26-6	事務所	3-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(2011年版)	I_s	0.63	q	1.04			耐震改修済
140	秋田屋ビル	台東区 竜泉 1-10-6	店舗 事務所 住宅	5-5	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1997年版)	I_s/I_{S0}	1.21	$C_{TU} \cdot S_D$	0.72			1~5階
				5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)					I_s/I_{S0}	1.38	$C_{TU} \cdot S_D$
141	リハイム木内ビル	台東区 竜泉 1-11-2	共同住宅 事務所	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)	I_s/I_{S0}	0.86	$C_{TU} \cdot S_D$	0.16			1~4階
				5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)					I_s/I_{S0}	1.01	$C_{TU} \cdot S_D$
142	ルーブルかな杉	台東区 竜泉 1-27-6	共同住宅 店舗 事務所	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)	I_s/I_{S0}	1.29	$C_{TU} \cdot S_D$	0.25			Rt=0.998

No.	建築物の名称	建築物の位置 ※1	建築物の用途	耐震診断の方法の名称		構造耐力上主要な部分の地震に対する 安全性の評価結果 ※2、※3				耐震改修等の予定 ※4		備考 ※5
										内容	実施時期	
143	バルミー竜泉	台東区 竜泉 1-28-6	共同住宅	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)	鉄骨が 充腹材の 場合	I_s/I_{S0}	1.00	$C_{TU} \cdot S_D$	0.48		1~7階
				5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)	鉄骨が 非充腹 材の場 合	I_s/I_{S0}	0.72	$C_{TU} \cdot S_D$	0.40		8~12階
144	藤野ビル	台東区 竜泉 1-29-3	店舗 共同住宅	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)	鉄骨が 非充腹 材の場 合	I_s/I_{S0}	1.10	$C_{TU} \cdot S_D$	0.61		1~3階
				5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)		I_s/I_{S0}	1.16	$C_{TU} \cdot S_D$	0.71		4~7階
145	ジュネシオン竜泉	台東区 竜泉 2-6-9	店舗 共同住宅	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)	鉄骨が 充腹材の 場合	I_s/I_{S0}	0.83	$C_{TU} \cdot S_D$	0.27		1~5階
				5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)		I_s/I_{S0}	0.55	$C_{TU} \cdot S_D$	0.34		6~11階
146	日産自動車販売株式会社 台東サービスセンター	台東区 竜泉 2-6-10	店舗 事務所 整備工場 駐車場	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)		I_s/I_{S0}	1.05	$C_{TU} \cdot S_D$	0.64		耐震改修済

No.	建築物の名称	建築物の位置 ※1	建築物の用途	耐震診断の方法の名称		構造耐力上主要な部分の地震に対する 安全性の評価結果 ※2、※3				耐震改修等の予定 ※4		備考 ※5
										内容	実施時期	
147	戸谷ビル	台東区 柳橋 1-3-9	事務所 店舗 住宅	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_s/I_{S0}	1.01	$C_{TU} \cdot S_D$	0.62			耐震改修済
148	大島屋浅草橋ビル	台東区 柳橋 1-3-15	店舗	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_s/I_{S0}	0.56	$C_{TU} \cdot S_D$	0.34			
149	久月本社ビル増築棟	台東区 柳橋 1-20-4	店舗 事務所	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)	I_s/I_{S0}	0.70	$C_{TU} \cdot S_D$	0.25			
150	タカビル	台東区 柳橋 1-20-5	店舗 事務所 倉庫 住宅	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)	I_s/I_{S0}	1.08	$C_{TU} \cdot S_D$	0.26			
151	浅草橋ビルディング	台東区 柳橋 1-23-6	事務所	5-5	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1997年版)	I_s/I_{S0}	1.41	$C_T \cdot S_D$	0.67			
152	木島ビル	台東区 柳橋 2-6-4	店舗 事務所 倉庫 住宅	3-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(2011年版)	I_s	0.31	q	1.04			

※1 建築物の位置については、報告された地名地番または住居表示のいずれかで記載している。

※2 地震に対する安全性の評価の結果については、建築物の各階・各方向の最小値の値(ただし階数に含まれない塔屋の値は除く。)を記載している。

※3 建築物の安全性の評価に用いる係数(Z、Rt、G、U)は備考欄に記載がない場合は1.0である。なお、1.0以外の場合は、建築物の所有者から報告された数値を備考欄に記載している。

※4 耐震改修等の予定は、具体的な実施時期が報告された場合のみ記載している。

※5 所有者が耐震改修実施済みであることの公表を希望する場合、備考欄に記載している。

※6 除却、減築などにより「要安全確認計画記載建築物」の要件を満たさなくなった場合は、耐震診断結果の公表から削除する。ただし、建築物の所有者が除却等を行った旨の公表を希望する場合は、公表から削除せず、備考欄にその旨を付記する。