第2号様式(第7条、第8条関係)　　8 年　11月 ~~6~~ 10日

台東区建築物解体等工事計画事前周知報告書

台東区長 殿

住 所 埼玉県さいたま市西区中野林134－1
届出者　氏 名 (有)ツツミ土木 小堤寛之
連絡先 09087426964
(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

第7条に基づく標識の設置
台東区建築物の解体等工事の事前周知に関する要綱　について、
第8条に基づく説明の実施

下記のとおり報告します。

建築物	名　称	[redacted]様邸 木造2棟 解体工事
	所在地	台東区谷中7－20－1･9
	解体建築物等の概要	床面積　180㎡　1965 年建築 地上　2階、地下　0階、　木造
	解体等工事期間	R 8年 11月 17日 ～R9年 1月 20日
	工事施工者の名称、所在地、連絡先及び現場責任者の氏名	(有)ツツミ土木 代表取締役 小堤寛之
台東区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例		該当する ・ (該当しない)
標識	設置年月日	R8年　11月　6日
	設置場所	別添写真のとおり
近隣説明(解体･石綿)	説明時期	R 8年 10月 30日 ～ R 8年 10月 30日
	実施方法及び状況	(個別訪問) ・ 説明会 ・ その他( )
	説明内容	(詳細は別添資料のとおり)
石綿調査	調査方法	☑書面調査及び目視 ・ ☑分析 (調査日 R 8年 3月 26日～R8年3月26日)
	(有) ・ 無	□ 吹付けアスベスト(レベル1) □ アスベスト含有断熱材･保温材･耐火被覆材(レベル2) ☑ アスベスト含有成形板等、仕上塗材(レベル3)

注)台東区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例の欄については、既に「建築計画のお知らせ」の標識が設置されている場合は〔該当する〕に、設置されていない場合は〔該当しない〕に、○をしてください。

【添付書類】
＊ 解体等工事工程表
＊ 標識設置場所の写真(遠景、近景)
＊ 近隣説明の説明範囲を地図等に記入したもの
＊ 近隣説明に使用した資料
＊ アスベスト分析調査結果の写し

受付番号 211号
8.11.10
台東区役所 環境部 環境課

第３号様式（第７条、第８条関係）　　R8 年 11 月 6 日

台東区建築物解体等工事計画事前周知報告書

台東区長　殿

千葉県習志野市谷津 2-4-29
住　所　サード・エクシブ株式会社
届出者　氏　名　代表取締役　齋藤　清貴
連絡先　047-455-0777
（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

台東区建築物の解体等工事の事前周知に関する要綱　第７条に基づく標識の設置　第８条に基づく説明の実施　について、

下記のとおり報告します。

建築物	名　　称	木造２階建て解体及整地工事
	所　在　地	東京都台東区 根岸 4-16-30 地内
	解体建築物等の概要	床面積　100.65　㎡　　昭和 35 年建築 地上　2 階、　地下　0 階、　木造
	解体等工事期間	令和 8 年　11 月　12 日　～　令和 8 年　12 月　19 日
	工事施工者の名称、所在地、連絡先及び現場責任者の氏名	サード・エクシブ株式会社 [redacted] 千葉県習志野市谷津 2-4-29　047-455-0777
台東区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例		該当する　・　(該当しない)
標　識	設置年月日	令和 8 年　11 月　　2 日
	設置場所	別添写真のとおり
近隣説明（解体・石綿）	説明時期	令和 8 年　11 月 2 日　～　令和 8 年　11 月 2 日
	実施方法及び状況	(個別訪問)　・　説明会　・ その他（　　）
	説明内容	（　詳細は別添資料のとおり　）
石綿調査	調査方法	(設計図書及び目視)　・　(分析) （調査日 令和 8 年　10 月　30 日～令和 8 年　10 月　30 日）
	有　・　(無)	吹き付けアスベスト（レベル１） アスベスト含有断熱材・保温材・耐火被覆材（レベル２） アスベスト含有成形板（レベル３）

注）台東区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例の欄については、既に「建築計画のお知らせ」の標識が設置されている場合は〔該当する〕に、設置されていない場合は〔該当しない〕に、○をしてください。

【添付書類】
＊ 解体等工事工程表
＊ 標識設置場所の写真（遠景、近景）
＊ 近隣説明の説明範囲を地図等に記入したもの
＊ 近隣説明に使用した資料
＊ アスベスト分析調査結果の写し

受付第210号
8.11.06
台東区環境清掃部
環境課

第2号様式(第7条、第8条関係)　　令和８年11月６日

台東区建築物解体等工事計画事前周知報告書

台東区長　殿

住　所　東京都渋谷区東3-2-4
届出者　氏　名　ER 株式会社　代表取締役　金城一美

連絡先　03-6421-0525
(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

台東区建築物の解体等工事の事前周知に関する要綱　第7条に基づく標識の設置　について、
第8条に基づく説明の実施

下記のとおり報告します。

建築物	名　　称	(仮称)台東区浅草橋２丁目既存建物解体工事
	所　在　地	東京都台東区浅草橋２丁目4-3.5
	解体建築物等の概要	床面積　300.93㎡　1988.2010年建築 地上4.3階、　地下　0階、　S造
	解体等工事期間	令和８年11月13日　～令和９年３月30日
	工事施工者の名称、所在地、連絡先及び現場責任者の氏名	ER 株式会社 東京都渋谷区東3-2-4 03-6421-0525 担当者[redacted]
台東区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例		(該当する)・　該当しない
標識	設置年月日	令和８年10月29日
	設置場所	別添写真のとおり
近隣説明 (解体・石綿)	説明時期	令和８年10月26日　～令和８年10月29日
	実施方法及び状況	(個別訪問)・説明会・ その他(　　)
	説明内容	(　詳細は別添資料のとおり　)
石綿調査	調査方法	☑書面調査及び目視・☑分析 (調査日令和８年９月25日～令和８年９月25日)
	(有)・無	☐ 吹付けアスベスト(レベル1) ☐ アスベスト含有断熱材・保温材・耐火被覆材(レベル2) ☑ アスベスト含有成形板等、仕上塗材(レベル3)

注)台東区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例の欄については、既に「建築計画のお知らせ」の標識が設置されている場合は〔該当する〕に、設置されていない場合は〔該当しない〕に、○をしてください。

【添付書類】
* 解体等工事工程表
* 標識設置場所の写真(遠景、近景)
* 近隣説明の説明範囲を地図等に記入したもの
* 近隣説明に使用した資料
* アスベスト分析調査結果の写し

受付第209号
8.11.06
台東区環境清掃部
環境課

第2号様式(第7条、第8条関係)

R8 年 11 月 7 日
6

台東区建築物解体等工事計画事前周知報告書

代表取締役 藤井美智雄

台東区長 殿

届出者 住所 株式会社ふじよし
氏名 茨城県土浦市西並木町3781-24
連絡先 TEL 029-899-8101 FAX 029-845-4354
(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

台東区建築物の解体等工事の事前周知に関する要綱 第7条に基づく標識の設置 第8条に基づく説明の実施 について、

下記のとおり報告します。

建築物	名称	いなりや 解体工事
	所在地	台東区清川2丁目-14-4
	解体建築物等の概要	床面積 242 ㎡ S58 年建築 地上2階、地下0階、W 造
	解体等工事期間	R8 年11 月14 日 ~R8 年12 月15 日
	工事施工者の名称、所在地、連絡先及び現場責任者の氏名	株式会社ふじよし 茨城県土浦市西並木町3781-24 藤井美智雄(代) TEL 029-899-8101 FAX 029-845-4354
台東区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例		該当する ・ 該当しない
標識	設置年月日	R8 年 11 月 14 日
	設置場所	別添写真のとおり
近隣説明(解体・石綿)	説明時期	R8 年10 月23 日 ~R8 年10 月23 日
	実施方法及び状況	個別訪問 ・ 説明会 ・ その他(口頭)
	説明内容	(詳細は別添資料のとおり)
石綿調査	調査方法	☑書面調査及び目視 ・ □分析 (調査日R8 年10 月20 日~R8 年10 月20 日)
	有 ・ 無	□ 吹付けアスベスト(レベル1) □ アスベスト含有断熱材・保温材・耐火被覆材(レベル2) □ アスベスト含有成形板等、仕上塗材(レベル3)

注)台東区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例の欄については、既に「建築計画のお知らせ」の標識が設置されている場合は〔該当する〕に、設置されていない場合は〔該当しない〕に、○をしてください。

【添付書類】
- ✓ * 解体等工事工程表
- ✓ * 標識設置場所の写真(遠景、近景)
- ✓ * 近隣説明の説明範囲を地図等に記入したもの
- ~~* 近隣説明に使用した資料~~
- ~~* アスベスト分析調査結果の写し~~

受付第208号
8.11.06
台東区環境清掃部 環境課

第2号様式(第7条、第8条関係)

令和８年11月[redacted]日

台東区建築物解体等工事計画事前周知報告書

台東区長 殿

住 所 東京都葛飾区堀切 1-21-14
届出者 氏 名 株式会社寿建工 代表取締役 島村寿久
連絡先 03-3693-3210
(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

台東区建築物の解体等工事の事前周知に関する要綱 第7条に基づく標識の設置 / 第8条に基づく説明の実施 について、下記のとおり報告します。

建築物	名称	旧[redacted]邸木造二階建解体工事
	所在地	東京都台東区谷中 2-18-2
	解体建築物等の概要	床面積 110.56 ㎡ S36 年建築 地上 2階、地下 0 階、木造
	解体等工事期間	2026 年 11 月 13 日 ～ 2026 年 12 月 5 日
	工事施工者の名称、所在地、連絡先及び現場責任者の氏名	東京都葛飾区堀切 1-21-14 株式会社寿建工 [redacted] 03-3693-3210
台東区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例		該当する ・ (該当しない)
標識	設置年月日	2026 年 11 月 2 日
	設置場所	別添写真のとおり
近隣説明(解体・石綿)	説明時期	2026 年 11 月 2 日 ～ 2026 年 11 月 2 日
	実施方法及び状況	(個別訪問) ・ 説明会 ・ その他( )
	説明内容	(詳細は別添資料のとおり)
石綿調査	調査方法	☑書面調査及び目視 ・ ☑分析 (調査日 2026 年 10 月 24 日～2026 年 10 月 28 日)
	有 ・ (無)	□ 吹付けアスベスト(レベル1) □ アスベスト含有断熱材・保温材・耐火被覆材(レベル2) □ アスベスト含有成形板等、仕上塗材(レベル3)

注)台東区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例の欄については、既に「建築計画のお知らせ」の標識が設置されている場合は〔該当する〕に、設置されていない場合は〔該当しない〕に、○をしてください。

【添付書類】
＊ 解体等工事工程表
＊ 標識設置場所の写真(遠景、近景)
＊ 近隣説明の説明範囲を地図等に記入したもの
＊ 近隣説明に使用した資料
＊ アスベスト分析調査結果の写し

受付第207号
8.11.04
台東区環境清掃部
環境課

第2号様式(第7条、第8条関係)　　令和8年　11月4日

台東区建築物解体等工事計画事前周知報告書

台東区長　殿

住　所　東京都足立区青井４丁目3番8号 301
届出者　氏　名　歩建設株式会社　代表取締役横田紀代美
連絡先　03-5888-4522
(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

第7条に基づく標識の設置
台東区建築物の解体等工事の事前周知に関する要綱　について、
第8条に基づく説明の実施

下記のとおり報告します。

建築物	名　称	教善院PJに伴う建物撤去工事
	所在地	東京都台東区花川戸２丁目8番6号(住居表示) 12
	解体建築物等の概要	床面積　168.64 ㎡　約築45年 地上　2階、地下 0 階、　木造
	解体等工事期間	令和 8年 11月 9日 ～ 令和8年 12月 25日

	工事施工者の名称、所在地、連絡先及び現場責任者の氏名	東京都足立区青井４丁目3番8号 301 歩建設株式会社 [redacted]
台東区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例		該当する　・　該当しない
標識	設置年月日	令和8年　10月　20日
	設置場所	別添写真のとおり
近隣説明 (解体・石綿)	説明時期	令和 8年 10月27日 ~~～　年　月　日~~
	実施方法及び状況	個別訪問　・　説明会　・ その他(　　)
	説明内容	(詳細は別添資料のとおり)
石綿調査	調査方法	■書面調査及び目視　・　■分析 (調査日 令和8年 9月　10日～令和8年9月10日)
	有　・　無	□ 吹付けアスベスト(レベル1) □ アスベスト含有断熱材・保温材・耐火被覆材(レベル2) □ アスベスト含有成形板等、仕上塗材(レベル3)

注)台東区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例の欄については、既に「建築計画のお知らせ」の標識が設置されている場合は〔該当する〕に、設置されていない場合は〔該当しない〕に、○をしてください。

【添付書類】
＊ 解体等工事工程表
＊ 標識設置場所の写真(遠景、近景)
＊ 近隣説明の説明範囲を地図等に記入したもの
＊ 近隣説明に使用した資料
＊ アスベスト分析調査結果の写し

受付第206号
8.11.04
台東区環境清掃部
環境課

第2号様式(第7条、第8条関係)　　令和8年 11月 2日

台東区建築物解体等工事計画事前周知報告書

台東区長 殿

住 所 東京都足立区東和 3-18-11-703
届出者 氏 名 林興業株式会社
代表取締役 林涼子
連絡先 03-5849-5625
(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

第7条に基づく標識の設置
台東区建築物の解体等工事の事前周知に関する要綱　について、
第8条に基づく説明の実施

下記のとおり報告します。

建築物	名称	浅草5丁目木造2階建解体工事
	所在地	東京都台東区浅草 5-39-1
	解体建築物等の概要	床面積 230 ㎡　1971年建築 地上 2 階、地下 0 階、木造
	解体等工事期間	令和8年 11月 14日 ～ 令和9年 1月 16日
	工事施工者の名称、所在地、連絡先及び現場責任者の氏名	東京都足立区東和 3-18-11-703(本社) 林興業株式会社 代表取締役 林涼子 埼玉県三郷市鷹野 3-479-1(事務所) 048-951-1167
台東区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例		該当する ・ (該当しない)
標識	設置年月日	令和8年 10月 26日
	設置場所	別添写真のとおり
近隣説明 (解体・石綿)	説明時期	令和8年 10月 28日 ～ 令和8年 10月 28日
	実施方法及び状況	(個別訪問) ・ 説明会 ・ その他( )
	説明内容	(詳細は別添資料のとおり)
石綿調査	調査方法	■書面調査及び目視 ・ ☑分析 (調査日 令和8年 10月 23日～令和8年 10月 24日)
	有 ・ (無)	□ 吹付けアスベスト(レベル1) □ アスベスト含有断熱材・保温材・耐火被覆材(レベル2) ☑ アスベスト含有成形板等、仕上塗材(レベル3)(みなしとして

注)台東区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例の欄については、既に「建築計画のお知らせ」の標識が設置されている場合は〔該当する〕に、設置されていない場合は〔該当しない〕に、○をしてください。

【添付書類】
* 解体等工事工程表
* 標識設置場所の写真(遠景、近景)
* 近隣説明の説明範囲を地図等に記入したもの
* 近隣説明に使用した資料
* アスベスト分析調査結果の写し

受付第206号
8.11.02
台東区環境清掃部
環境課