

【学校別】安全対策実施結果一覧

【上野小学校】

箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策実施状況
東上野5丁目14番 (台東保健所前交差点)	ガードレールがなく、児童が車道に飛び出す危険性がある	防護柵の設置 学校による安全指導の徹底	土木課 学校	実施済
東上野6丁目10番の交差点	交通量が多い ガードレールがなく、児童が車道に飛び出す危険性がある	区画線(白線)の引き直し 学校による安全指導の徹底	土木課 学校	実施済

【平成小学校】

箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策実施状況
台東4丁目、竹町公園の裏出口、 秋葉神社付近	道路に植木鉢が置かれており、通路をふさいでいる	沿道住民に道路上からの植木の撤去を指導	道路管理課	実施済
竹町公園南東側の出入り口に隣接する横断歩道、および、その東側にある佐竹商店街の間に位置する横断歩道	横断歩道の先に信号機がありブレーキを掛けない車が多い また、横断歩道のすぐ近くに駐車する車が多く、死角がしやすい 公園側の横断歩道を渡る際に、すぐ手前に駐車している車が死角になる	信号機を下に傾かせ、遠方からの視認性を下げること、横断歩道前後でスピードを出しにくくする 横断歩道前にポストコーン設置 学校による安全指導の徹底	上野警察署 土木課 学校	実施済
台東4丁目2番9号	道路上に商品が陳列されており、道路が狭くなっているところを自転車が通るため危険	陳列商品を道路に出さないように指導	道路管理課	実施済

【学校別】安全対策実施結果一覧

【根岸小学校】

箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策実施状況
根岸3丁目6番⇔根岸1丁目9番の交差点 （「鶯谷駅前」の交差点）	横断歩道の距離に対し歩行者用の青信号の時間が短い。子供の足では、一度に渡り切れないことがある	青信号の時間延長 学校による安全指導の徹底	下谷警察署 学校	実施済
根岸3丁目16番の交差点	交通量が多いが信号がなく、児童が自動車等と接触または衝突する危険性がある	一時停止強調表示の設置 学校による安全指導の徹底	土木課 学校	実施済

【忍岡小学校】

箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策実施状況
池之端1丁目5番の道路	横断歩道がない	学校による安全指導の徹底	学校	実施済

【学校別】安全対策実施結果一覧

【谷中小学校】

箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策実施状況
谷中5丁目4番の道路	交通量が多いがガードレールがなく、自動車が路側帯に進入する危険性がある	注意喚起の看板設置 下校時間帯のバリケード設置	交通対策課	実施済

【東泉小学校】

箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策実施状況
三ノ輪1丁目17番～竜泉3丁目16番までの通学路	長い距離にわたってガードレールが設置されていないため、児童が少しでも広がって歩くと自動車等と接触する危険性がある	路側帯カラー舗装の塗り直し 学校による安全指導の徹底	土木課 学校	実施済
三ノ輪1丁目25番～3番	長い距離にわたってガードレールが設置されていないため、児童が少しでも広がって歩くと自動車等と接触する危険性がある	学校による安全指導の徹底	学校	実施済

【大正小学校】

箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策実施状況
松が谷四丁目交差点	交通量が多い 青信号が変わるのが早い 道が5本に分かれている ゼブラゾーン（白い枠線で囲んでいる区画線）と横断歩道の区別がつきにくい	青信号の秒数延長 ゼブラゾーンにポストコーン設置 学校による安全指導の徹底	下谷警察署 東京都第六建設事務所 学校	実施済
入谷1丁目12番と17番の交差点	路上駐車がある	継続的に駐車を取り締まり強化	下谷警察署	実施済
昭和通りと金美館通りの交差点	交通量が多い。青信号が変わるのが早い	ゆとりシグナル(交差点での無理な侵入防止用の信号機)設置 学校による安全指導の徹底	下谷警察署 学校	実施済
入谷1丁目14番地先	交通量が多い。ガードレールがない	防護柵の設置 学校による安全指導の徹底	土木課 学校	実施済

【学校別】安全対策実施結果一覧

【松葉小学校】

箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策実施状況
元浅草4丁目交差点から 松が谷4丁目交差点まで	ガードレールが学校の前にしかない 一方通行の道を、車がスピードを出して 通ることがある 路上駐車している車も多く、見通しが 悪い	継続的に駐車の取り締まり強化 学校による安全指導の徹底	蔵前・下谷警察署 学校	実施済
松が谷1丁目6番地交差点付近	松葉小・子供クラブ側から松葉公園側 にわたる信号のない交差点の直前に路 上パーキングがあり、ほぼいつも車が 駐車している。その車に児童が隠れて しまい、直進してくる運転手からは死 角で見えない	パーキング撤去 注意喚起の電柱幕取付 学校による安全指導の徹底	蔵前警察署 交通対策課 学校	実施済

【石浜小学校】

箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策実施状況
台東区橋場1丁目30番と清川1 丁目27番の交差点	信号が短く登校班の列が分断されたり、 点滅中や赤信号の際に児童が渡る 場面が多く、危険性がある	青信号の時間延長 学校による安全指導の徹底	浅草警察署 学校	実施済

【学校別】安全対策実施結果一覧

【柏葉中学校】

箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策実施状況
下谷3-1-29 学校前の歩道	学校前の道路が広く、交通量が多い。 ガードレールがなく、生徒が車道に飛び出す危険性がある	防護柵設置 学校による安全指導の徹底	国土交通省東京国道事務所 学校	実施済

【駒形中学校】

箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策実施状況
北上野2-15-1 学校校舎前の通学路	ガードレールがなく、生徒が車道に飛び出す危険性がある	学校前に防護柵設置	土木課	実施済